

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
(наименование ОНДПР)

Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Коммунистическая д.14, (пожарная часть № 45)
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений
166/1/1

На основании Решения начальника Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главного государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Люляева Владимира Александровича от «27» августа 2021 года № 166 , в период с 09 ч. 00 мин. «31» августа 2021 г. по 18 ч. 00 мин. «13» сентября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Исмагилов Ильнур Ильдусович - дознаватель Баймакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сибайская гимназия-интернат» (ИНН 0267008402, ОГРН 1020202037085 (юридический адрес: 453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, д. 102)

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 453837, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, д. 102

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:
Директором Бикбовой Р.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
	2	3	4	5
1.	Не составлена декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты <i>(не представлена документация)</i>	ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01.08.2022	
2.	В отношении здания, руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479	01.08.2022	
3.	Руководителем организации не обеспечено осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода – изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (не представлен акт (протокол) по контролю качества огнезащитной обработки)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.08.2022	
4.	Не произведена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничных маршей и лестничных клеток, металлической балки. При здании 2 степени огнестойкости, необходимо обеспечить предел огнестойкости металлических конструкций до R60. – (не представлен акт выполненных работ, протокол по контролю качества огнезащитной обработки) – 3-ий блок, спортзал.	ст. 136, табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.2 СП 213130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 25 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».	01.08.2022	
5.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 п.п. Б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.08.2022	
6.	Проложены линии и кабели электропередач над кровлями из горючих материалов, горючих веществ, материалов и изделий	п.34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.08.2022	

7.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре (Акты обследования не представлены)	п.д «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»;	01.08.2022	
8.	Руководителем организации не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не представлены акты очистки вентиляции)	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.08.2022	
9.	На транзитных коробах вентиляционной системы отсутствуют противопожарные клапана на воздухопроводах при пересечении пожарных преград – помещение столовой.	ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, п.7.11.1 СНиП 41-01-2003, п.7.1 СНиП 21-01-97* «На воздухопроводах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее – системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: г) противопожарный клапан – на каждом транзитном сборном воздуховоде (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м ² в пределах одного этажа с выходами в общий коридор»	01.08.2022	
10.	Электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (4 блок каб.36, спортзал, столовая, подвал, кровля, возле выхода № 3, гараж, хозблок)	п. 35 «а» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».	01.08.2022	
11.	В здание допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (комната переодевания – муж,жен., столовая, общежитие корпус 1,2,3., 2 блок 11 комната., 3 блок коридор., гараж, хозблок, пункт ГИА, 4 блок – комната воспитателей, библиотека 1 этаж со стороны сош10)	пп «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.08.2022	
12.	Пожарный шкаф установленный на первом этаже в женской раздевалке следует изготавливать из негорючих материалов.	п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования П.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	01.08.2022	
13.	Обеспечить возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа	п. 26. Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением	01.08.2022	

	на дверях эвакуационных выходов (выход №1, №10), столовая, спортзал	Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.		
14.	В подвальном помещении допущено хранение горючего инвентаря и иных предметов.	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.08.2022	
15.	Руководитель организации не определил категорию «электрощитовой» по взрывопожарной и пожарной опасности не определены в соответствии с положениями СП 12.13130	ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».	01.08.2022	
16.	Руководителем организации в зале не обеспечена обработка горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.08.2022	
17.	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. В нерабочем состоянии (фактически ИПР в разобранном состоянии)- спортзал.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	01.08.2022	
18.	В помещении тех.персонала допущено хранение горючего инвентаря и иных предметов.	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.08.2022	
19.	Не произведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями - подвал, гараж, хозблок,учительская 2 этаж.,	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.08.2022	
20.	Установить световое табло «Выход» на эвакуационном выходе: - Столовая; - Эвакуационный выход №3.	п. 5.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.08.2022	
21.	Не выполнение требований пожарной безопасности при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений помещений. - 5 блок. - Переход с СГИ в СОШ 10, 1ый и 2ой	П. 6.12. СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» П.16 п.п. «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	01.08.2022	

	этаж.	Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479. П.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.		
22.	<p>Помещение книгохранилища не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (согласно требований п. 1.68 СНиП 2.08.02-89* <i>Общественные здания и сооружения</i>). Согласно требований п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты – помещения книгохранилища выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Согласно табл. 23, табл. 24 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в противопожарной перегородке 1-го типа предел огнестойкости противопожарной двери должен быть не менее EI 30.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 блок - городская библиотека 1 этаж со стороны сош10 	<p>п. 1.68 СНиП 2.08.02-89* <i>Общественные здания и сооружения (документ не действует)</i>; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дознаватель Баймакского межрайонного
ОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан –
государственный инспектор г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов
по пожарному надзору Исмагилов И.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего
контрольное (надзорное) мероприятие)

«13» 08 2021 г.



Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)



«13» 09 20 21 г.

Директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Сибайская
гимназия-интернат
Бикбова Роза Хамматовна
(должность, фамилия, инициалы)