

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, (347) 252-30-22, oogrn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС

России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 14 тел. +79876012733, ond.g.sibay@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 186/1/1**

#### **по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сибайская гимназия-интернат», ди-  
ректору Баякбовой Розе Хаммитовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай,  
Баймакского, Зилдарского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 186 от 07 сентября 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"02" октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

"03" октября 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
Баймакского, Зилдарского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майором внут-  
решней службы Файзуллиним Флором Файзуловичем объекта защиты Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сибайская гимназия-интернат», расположенный по  
адресу: г. Сибай, ул. Белова, д. 102

совместно с заместитель директора по административно-хозяйственной работе Асмадияров  
Идель Ахитович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-  
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова-  
ний пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выполне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационного выхода из 4 блока менее 80 см. (фактиче- ски 75 см.)	п. 4.6 СПиП 2.01.02-85* Проти- вопожарные нормы	01.06.2019г.	
2	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения снального	часть 1 ст. 88 Федерального за- кона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-	01.06.2019г.	

	корпуса образовательного учреждения интернатного типа и учебного корпуса) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ной безопасности», п. 5.2.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты: ограничение распространения пожара на объектах защиты: требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
3	В спортивном зале автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года, № 390	01.06.2019г.	
4	Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией не проложены в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючего материала	п. 3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	01.06.2019г.	
5	Над дверью эвакуационного выхода из 4 блока световой оповещатель находится в неисправном состоянии	п. 3.9 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях", п. 5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»	01.06.2019г.	
6	в спортивном зале в местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, световых оповещателей «Выход» и речевых оповещателей отсутствует защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	п. 12.25 НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.06.2019г.	
7	Шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации не защищены от электромагнитного поля и наводок	п. 13.15.16 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.06.2019г.	
8	В здании прачечной отсутствует ручной пожарный извещатель	п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.06.2019г.	

9	В тамбурах прачечной перед выходами отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.06.2019г.
10	В здании прачечной не установлены световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами из здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.06.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

#### Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского


инспектора по пожарному надзору)

и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан

по пожарному надзору майор внутренней службы

«03» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



Ф.Ф. Файзуллин

М.Л.П.

директор ГБОУ СГИ

Бикбова Роза Хамматовна

(должность, фамилия, инициалы)

«03» октября 2018 г.